

Sada na opravu fólií z PVC

Účinná i pod vodou.

Obsah: - 2 ks průhledné fólie (PVC) 250x55 mm
- 1 ks tuba lepidla 20 ml

Návod na opravu fólie

Toto lepidlo se může používat jak na suché lepení, tak na lepení pod vodou.

- očistěte plochu fólie, kterou chcete opravovat
- uřízněte odpovídající kousek průhledné fólie PVC z této sady a nůžkami zaoblete její rohy
- naneste lepidlo na uříznutý kousek fólie a vyčkejte 5-10 vteřin
- přiložte na opravované místo a silně přitlačte a to po dobu několika minut, aby se zabránilo vniknutí vzduchových bublin
- nechte schnout po dobu 24 hodin, aby došlo k dokonalému vyschnutí lepidla

Bezpečnostní opatření - bezpečnostní věty

R 11	Vysoce hořlavý
R 36/37	Dráždí oči a dýchací orgány
S 2	Uchovávejte mimo dosah dětí
S 7/9	Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě
S 16	Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S 25	Zamezte styku s očima
S 46	Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení



FE-PE



Likvidace obalu: obal odevzdejte do sběrný nebezpečných odpadů